

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

水溶性

絵の具が
にじまない

とうめい

KANSAI
PAINT
カンペハビオ

(社)日本塗料工業会登録

登録番号 K 01075

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問い合わせ先 <http://www.toryo.or.jp>

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

つやだしニス

シックハウス対応



- ねんど細工 ●ペーパークラフト
- 手芸品 ●ホビー・作品など

ねんど細工
ペーパークラフト
などの
つやだしに

300ml
2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
1.5~2.4㎡ タタミ 約1枚分	約20分 冬期約40分

うすめ液・つやだしニス
用具の後始末・うすめ液

※塗りにくい時は5%
以内でうすめてください。

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、つやめなどによって多少異なります。

用途・特長

用途 ■紙ねんど細工、ペーパークラフト、ホビー・作品、
屋内の木部・木製品。

- 床、テーブル天面、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・テコラ板など)には不適。
- UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
- 常に水に浸かる所には不適。

特長 ■絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、
にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。
■耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。
■シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名：合成樹脂塗料
成分：合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水
乾燥時間：約20分(20℃)、約40分(冬期)
塗装間隔：塗り重ねる時は約1時間以上(20℃)、約2時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

- 1 清掃** ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどは「つやだしニスうすめ液」や中性洗剤などで丁寧に落とします。
■水彩絵の具、ポスターカラーで彩色したあと、充分に乾いてから塗ります。
- 2 マスキング** ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。
- 3 下塗り** ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりきれいに仕上がります。
- 4 かくはん** ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、「つやだしニスうすめ液」で少しうすめます。(5%以内)
- 5 塗装** ■一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
■塗り重ねは1時間(冬期は2時間)以上おいて、2~3回塗りて仕上げます。
■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法

■使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めた「つやだしニスうすめ液」で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗料上の注意

●表示の用途以外には使用しないでください。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、仕上がり感を確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。●塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。●やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●「つやだしニスうすめ液」以外でうすめないでください。

■保管上の注意

●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

■目に入ったとき：大量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
■手や肌が付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
■誤って飲み込んだとき：無理に吐き出さないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
■火気が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。



キャブ:PP
中栓:PE
容器:ガラス
●中身を使い切ってから捨ててください。



危険 ●引火性の高い液体および蒸気●強い眼刺激●呼吸器への刺激、脱気、めまいのおそれ●発がんのおそれ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●長期にわたる又は反復暴露による臓器の障害

お問い合わせ先 カンペハビオお客様相談室

ナビダイヤル有料 0570-001167

株式会社カンペハビオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名：水溶性つやだしニスA

X01

第1石油類(水溶性)・火気厳禁



4 972910 394264

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

水溶性

絵の具が
にじまない

KANSAI
PAINT
カンパハビオ

つやありとうめい

ガス抜き
キャップ付

円き
ノズル
噴吹

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

つやだし ニスプレー



- ねんど細工
- ペーパークラフト
- 手芸品 ●ホビー・作品など

ねんど細工
ペーパークラフト
などの
つやだしに

300ml
2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
0.8~1㎡	約10分
タタミ 約0.6枚分	冬期約30分

使用用途

※表示の用途以外に使用しないこと

- 紙ねんど細工、ペーパークラフト、ホビー・作品、屋内の木部・木製品
- 床、テーブル天面、高級家具、吸い込みのない素材（プリント合板・デコラ板など）、吸い込みの大きいMDF板などには不適。
- UV 塗装やセラミック塗装をしたものには不適。●常に水に浸かる所には不適。

- 特長**
- 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶けず、にじまず、美しくつやありに仕上げます。
 - 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。
 - スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。

塗装方法(手袋を着用)

- 1.清掃 ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはベントラすの液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- 2.マスキング ■塗らない部分や項目はマスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
- 3.塗装 ■塗る面と噴出口の間は15~30cmの間隔をとってください。●噴射の状態、スプレーを動かす速さなど、塗装前に試し塗りを行ってください。●一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗りで仕上げます。●塗り重ねる前にサントペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法 水またはラッカーうすめ液で洗ってください。

取扱い上の注意

- 塗装上の注意 ●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●自立しないところで試し塗りし、仕上がり感を確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●のぞき鏡は筒状タイプで、噴出口を回転させ、噴射の状態、仕上がりに感どうかをあらかじめ試し塗りしてください。●絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出る場合がありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。●火気のあるところは塗らないでください。
- 保管上の注意 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はふたをし、破裂防止のため、容器のさびやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管してください。●正立保管してください。●火気の近くの保管は厳禁です。●**緊急処置** 塗料が目に入った時、塗装中呼吸が苦になった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名	合成樹脂塗料
成分	合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
乾燥時間	約10分(20℃)、約30分(冬期)
塗装間隔	塗り重ねる時は30分以上(20℃)、1時間以上(冬期)
第1石油類(水溶性)132ml・危険等級Ⅱ・火気厳禁 合成樹脂クリアー塗料	

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差支えない清潔な作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導致に従ってください。

右側面裏の穴に
天面側の穴に
上でキャップ
を閉めて
面を押し
下す
取り外し
スプレー
キャップ
を
取り外し
噴射音が
出なくなる
まで
手の底で
押し下す
噴射音が
出なくなる
まで
手の底で
押し下す

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

警告

●極めて可燃性、引火性の高いエアゾール●引火性の高い液体容器●結晶と破裂のおそれ●強い眼刺激●生体能は試験への悪影響のおそれの疑い●臓器(中枢神経系、腎臓、全身毒性)の障害●長期又は反復暴露による臓器(肝臓、肺臓、血管)の障害のおそれ

スチール缶 中身を使い切った後、ガス抜きキャップを完全に抜き、プラスチックと分別して、燃えないゴミとして捨ててください。(後方自治体の要に応じ) キャップ・フィルム：プラスチック(PP) 容器：スチール缶：プラスチック(PE)

お問い合わせ先 カンパハビオお客様相談室
(土日・夜間含む) 0570-001167
株式会社カンパハビオ 大阪中央区今橋2-6-14
https://www.kanpe.co.jp
商品名：つやだしニスプレーA Y01

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方などにより多少異なります。●容器を逆さにした状態で吹き付けられます。●使用前に容器を良く振ってカラミが落ちてから30秒以上続けてかかはんし、使用中もときどきかかはんしててください。

Position Only
4 972910 3944 00